

附件

# 生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 国道216线吉隆县城至热索桥段公路恢复重建工程

项目编号 \_\_\_\_\_

建设地点 西藏自治区日喀则市吉隆县

验收主持单位 西藏自治区重点公路建设项目管理中心



2018年 09月 21日

## 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

|                        |  |  |          |    |
|------------------------|--|--|----------|----|
| 项目名称                   | 国道 216 线吉隆县城至热索桥段公路<br>恢复重建工程            |  | 行业<br>类别 | 1  |
| 主管部门<br>(或主要投资方)       | 西藏自治区重点公路建设项目管理<br>中心                    |  | 项目<br>性质 | 改建 |
| 水土保持方案批复机<br>关、文号及时间   | 西藏自治区水利厅、藏水保[2016]36 号、2016 年 5 月        |  |          |    |
| 水土保持方案变更批复<br>机关、文号及时间 | 无  |  |          |    |
| 水土保持初步设计批复<br>机关、文号及时间 | 西藏自治区交通运输厅、藏交发(2016) 101 号、2016<br>年 2 月 |  |          |    |
| 项目建设起止时间               | 2016 年 4 月-2017 年 12 月                   |  |          |    |
| 水土保持方案编制单位             | 湖北省水利水电规划勘测设计研究院                         |  |          |    |
| 水土保持初步设计单位             | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司                        |  |          |    |
| 水土保持监测单位               | 西藏固源工程设计咨询有限公司                           |  |          |    |
| 水土保持施工单位               | 中铁二十局集团西藏第一工程有限公司                        |  |          |    |
| 水土保持监理单位               | 重庆市交通工程监理咨询有限公司                          |  |          |    |
| 水土保持设施验收报告<br>编制单位     | 四川西晨生态环保有限公司                             |  |          |    |



## 二、验收意见

根据水土保持法律法规和《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》，项目建设单位西藏自治区重点公路建设项目管理中心于2018年09月21日在拉萨市主持召开了国道216线吉隆县城至热索桥段公路恢复重建工程水土保持设施竣工验收会议。参加会议的有建设（代建）单位西藏交通勘察设计研究院、验收报告编制单位四川西晨生态环保有限公司，以及特邀专家、方案编制、监理、监测、施工等单位的代表共12人，会议成立了验收组（名单附后）。

验收会议前建设单位、施工单位对水土保持设施进行了自查初验，并委托四川西晨生态环保有限公司开展了项目水土保持设施验收工作，委托西藏固源工程设计咨询有限公司开展了项目水土保持专项监测工作。上述各参与单位完成的水土保持监测报告、水土保持设施验收报告等为此次验收提供了重要的技术依据。

验收组及与会代表观看了影像资料，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作情况和验收报告编制单位关于水土保持工作进展情况的汇报，以及方案编制、监理、监测和施工单位的补充说明，经质询、讨论，形成验收意见如下：

### （一）项目概况

路线起点位于吉隆县城北侧G216线水泥路处，即2014年底完工的西藏日喀则地区吉隆县城至热索桥段整治改建工程K0+000.000处，路线沿着现有G216线布设，途经沃玛村、卓唐村、

如嘎村、帮兴村、冲堆村、新江村、冲色村，终点与热索桥相接，终点桩号为：K94+056.675，路线里程长 94.386km。

本项目属改建项目，改建的主要内容是：在尽利用现有旧路位置的基础上，对现有公路路面、排水、桥涵、棚洞等各类缺陷工程进行恢复重建；路基排水、防护工程恢复重建，特殊路基进行处治。本项目大部分路段利用原有道路，与原有道路保持一致，采用四级公路标准，设计速度为  $V=20\text{km/h}$ ，路基宽度采用 6.5m，行车道宽为  $2\times 3.0\text{m}=6.0\text{m}$ ，路肩宽度  $2\times 0.25\text{m}$ 。项目沿线桥梁 353m/12 座均为利用，无新建或重建桥梁，未计列占地及土石方；涵洞 244 道，228 道为利用，新建 16 道；平面交叉 37 处，均为利用，无需恢复重建。新建明洞 95m/1 座，新建棚洞 115.63m/1 座。全线设弃渣场 2 处，施工生产生活区  $0.20\text{hm}^2$ ，施工便道 95m。

项目共计占地面积  $18.07\text{hm}^2$ ，其中永久占地  $16.84\text{hm}^2$ ，临时占  $1.23\text{hm}^2$ 。全线实际挖方量 11.73 万  $\text{m}^3$ ，实际填方量 9.75 万  $\text{m}^3$ ，无借方，弃方量 1.98 万  $\text{m}^3$ 。

本项目建设单位为西藏自治区重点公路建设项目管理中心，实际完成总投资为 2.91 亿元（其中土建投资 2.33 亿元）。工程实际开工时间为 2016 年 4 月，于 2017 年 12 月底完工，建设工期为 21 个月。

#### （二）水土保持方案批复情况

2016 年 5 月 26 日，西藏自治区水利厅以《自治区水利厅关于〈国道 216 线吉隆县城至热索桥段公路恢复重建工程水土保持方案报告书〉的复函》（藏水保[2016]36 号）对本项目水土保持方案进



行了批复。明确了该项目的水土流失防治责任范围、防治分区及措施设计、水土保持监测计划以及水土保持措施估算投资等内容。

### （三）水土保持初步设计和施工图设计情况

2015年11月，西藏自治区重点公路建设项目管理中心委托中交第一公路勘察设计研究院有限公司进行工程的可行性研究报告编制和施工图设计工作。2016年2月18日，西藏自治区交通运输厅以藏交发〔2016〕89号文对本项目项目可行性研究报告进行了批复。2016年2月21日，西藏自治区交通运输厅以藏交发〔2016〕101号文对本项目项目一阶段施工图设计进行了批复。

### （四）水土保持监测情况

受建设单位委托，西藏固源工程设计咨询有限公司于2016年5月开始连续组织有关技术人员，编制了监测实施方案，并及时赶赴工程施工现场开展了日常的水土保持监测工作。根据2018年7月最后一次监测结果表明，建设单位基本依据批复的《水保方案》要求，开展了相应的水土保持工作，实施了各项水土保持措施，使得各项防治指标均达到经修正后的防治目标值。

### （五）验收报告编制情况和主要结论

建设单位于2017年12月委托四川西晨生态环保有限公司承担了国道216线吉隆县城至热索桥段公路恢复重建工程的水土保持设施验收报告编制工作，并于2018年8月编制完成了《国道216线吉隆县城至热索桥段公路恢复重建工程水土保持设施验收报告》。

根据《国道216线吉隆县城至热索桥段公路恢复重建工程水土

保持设施验收报告》，该项目落实的水土保持防治措施较好的控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，截止验收时，项目扰动土地整治率达99.67%，水土流失总治理度达99.02%，拦渣率达98.00%，土壤流失控制比达0.91，林草植被恢复率为99.02%，林草覆盖率达33.59%。批复的水土保持估算总投资为930.10万元，实际完成水土保持投资565.81万元，其中缴纳水土保持补偿费52.53万元。

根据《国道216线吉隆县城至热索桥段公路恢复重建工程水土保持设施验收报告》，该项目建设单位及时编报了水土保持方案，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序基本完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持措施质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实。项目水土保持设施基本具备验收条件。

#### （五）验收结论

综上所述，验收组认为：国道216线吉隆县城至热索桥段公路恢复重建工程在实际建设过程中基本落实了水土保持方案及批复文件中要求的各项水土保持措施，基本完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，基本符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

#### （五）后继管理要求

为进一步做好国道216线吉隆县城至热索桥段公路恢复重建工程水土保持工作，验收组要求建设单位加强运行期间水土保持设





施的管护，确保其正常运行和发挥效益。

组长：汪思远

2018年09月21日



### 三、验收组成员签字表

| 分工                | 姓名   | 单位                | 职务/职称           | 签字  | 备注       |   |
|-------------------|------|-------------------|-----------------|---|----------|---|
| 组 长               | 次旦多吉 | 西藏交通勘察设计研究院       | 项目主任            |  | 建设(代建)单位 |   |
|                   | 代毅   | 西藏交通勘察设计研究院       | 项目部长            |  |          |   |
|                   | 杨二科  | 北京恒华伟业科技股份有限公司    | 高工              | 杨二科   |          |   |
|                   | 丁兆亮  | 北方勘测设计研究院有限责任公司   | 高工              | 丁兆亮   | 专家组      |   |
|                   | 李旭辉  | 黄河勘测规划设计有限公司      | 高工              | 李旭辉   |          |   |
|                   | 成 员  | 邓渝川               | 四川西晨生态环保有限公司    | 总经理   | 邓渝川      | 验收报告编制单位  |
|                   |      | 刘海波               | 四川西晨生态环保有限公司    | 工程师   | 刘海波      |   |
|                   |      | 剡波                | 西藏固源工程设计咨询有限公司  | 工程师   | 剡波       | 监测单位  |
|                   |      | 吴明义               | 重庆市交通工程监理咨询有限公司 | 总监  | 吴明义      | 监理单位  |
|                   |      | 徐昕                | 乐建庆             | 湖北省水利水电规划设计研究院  | 工程师      |  |
| 中铁二十局集团西藏第一工程有限公司 |      |                   |                 |   |          |   |
| 王毅                | 王毅   | 中铁二十局集团西藏第一工程有限公司 | 总工              |    | 施工单位     |   |
|                   |      |                   |                 |   |          |   |